

**MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION GROUP
(MSCG)****CERTIFICATO
CERTIFICATE**

MSCG certifica a seconda dell' audit di valutazione (in conformita alla RQ 7150122/2023 che:
MSCG hereby certifies that as a result of the audit assessment done (in accordance with RQ 7150122/2023)

Organizzazione (Company): C. METAL S.R.L.

SEDE LEGALE (Headquarters): VIA POMIGLIANO, 138-80048 SANT'ANASTASIA (NA)- ITALY

al momento ha eseguito e sostenuto un
implemented and maintains a

**SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM**

in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. no. 5 di
in accordance with the requirements of art. no. 5 of

**REGOLAMENTO (UE) N. 715/2013 DELLA COMMISSIONE
dal 25 luglio 2013**

stabilire i criteri per determinare le condizioni in cui i rifiuti di rame non costituiscono più rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio

**REGULATION (EU) NO. 715/2013 OF THE COMMISSION
from July 25, 2013**

establishing the criteria for determining the conditions under which copper waste no longer constitutes waste within the meaning of
Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council
per il (for)

Campo di applicazione :

ROTTAMAZIONE, RECUPERO E COMMERCIO ROTTAMI DI RAME (EA 24-29)

Activity field :

SCRAPING, RECOVERY AND TRADE IN COPPER SCRAP (EA 24-29)

Esclusioni (Exclusions): Non sono presenti esclusioni. (There are no exclusions.)

Primo certificato (Initial certification): 05.07.2023

Ampliamento (Extension):

Restrizione (Restriction):

Revisione (Renewal):

Scadenza (Expiration)*: 04.07.2026

Certificato serie (Certificate Series): R 715

Certificato numero (Certificate Number): 01

La validità di questo certificato può essere
verificata sull' e-mail: gcsm@rdsmail.ro



Ing. (Eng.) Flărașă Măzucu

MSCG Director (General Manager)

*) The validity of the present certificate is conditioned by the periodical surveillances (at 11 months, and 1 year and 10 months from the last day of the certification audit) and by the complete reevaluation of the quality management system at 2 years and 9 months.

Via Splaiul Unirii No.4, Setore 4, Bucharest, Romania

Bucharest, Romania, 4th Splaiul Unirii Street, 4th staircase, 4.4th office, 4th district

PI-12-F03, Edizione 4/ Revisione 0

PI-12-F03, 4th Edition / 0 Revision